

## SCHOUWVERSLAG Werkgroep KVO-B Retsel


Datum: maandag 11 maart 2019  
Aanwezig: Martijn Verberne (wijkagent), Tjerk de Laat (brandweer), Marco Groenen (gemeente Bernheze), Remy Vaessen, (gemeente), Rita Verbeek en Rob van de Berg  
Afwezig: Jorin Jacobs, Harm van de Ven, Dennis van Zutphen  
Notulist: Mirjam van den Bersselaar

---

### Avondschouw 11 maart 2019 start 18.15 uur

Tijdens de avondschouw benoemt de werkgroep dat het terrein er rustig en netjes bij ligt. Met name op de Retselseweg is verkeer in de avonduren en daar wordt hard gereden.

### Retselseweg



Het infobord aan de Retselseweg staat scheef en los.  
*Vraag aan de gemeente om dit vast en recht te zetten.*

Aan de achterkant van het pand van Heerkens liggen diverse vuilniszakken, staan losse stoelen en andere rommel. Dit oogt niet netjes, maar levert ook (brand)gevaarlijke situaties op.



## Dageraad



In het pand aan Dageraad 12 is een sportschool gevestigd, welke particulier gebruikt wordt. In het verleden heeft de gemeente hiernaar onderzoek gedaan. *Remy vraagt de stand van zaken op en koppelt deze terug aan de werkgroep.*

De gebruikers van de sportschool parkeren aan beide kanten van de straat, waardoor overig verkeer een moeilijke doorgang heeft. De wijkagent spreekt hen hierop aan en vraagt om aandacht. De aanwezigen van in de sportschool verplaatsen de auto en maken mede gebruikers attent op het parkeren middels een memo.

## Dagschouw 26 oktober 2018 start 10.15 uur

De werkgroep constateert dat er veel auto's op/langs de weg geparkeerd zijn op Retsel. Verder oogt het terrein netjes en opgeruimd. De nieuwbouw maakt dat het terrein er modern uitziet.

## Morgenstond

Bij de Halm staat een stroomkastje. Daar rijden auto's tegen aan, waardoor het scheef staat. Het is al eens recht gezet, staat nu weer scheef.

*Vraag aan de gemeente* om hier paaltjes of hekjes te plaatsen ter bescherming van het kastje en ter bevordering van de veiligheid. Het kastje staat bij lantaarnpaal 6.

**11 maart 2019: Kastje is gerepareerd en er zijn paaltjes geplaatst.**

Perceel van Rinus Bok, langs van de Akker, is erg rommelig. Er staan opleggers, vaatjes met of zonder inhoud, er liggen autobanden en veel andere rommel. Het perceel is een doorn in het oog van andere ondernemers. *De wijkagent informeert* intern of er vanuit milieu een handhaving op kan zijn.

**11 maart 2019: perceel ziet er meer opgeruimd en netjes uit, maar blijft een doorn in het oog.**

## Retselseweg

Aan het einde van de Retselseweg richting Dodenhoeksestraat staat een oplegger van van Wylick. Aan de groei van onkruid te oordelen, staat deze oplegger daar al een tijdje.

**11 maart 2019: Er staan opleggers van van Wylick, maar er is geen begroeiing meer.**

Via de Buitenbeterapp plaatst Tjerk de Laat een melding over het nalopen van de brandkranen. De paaltjes zijn meestal zichtbaar, maar de kraan is ingegroeid.

*Vraag aan de gemeente* om deze na te lopen en zichtbaar/onkruidvrij te maken.



**11 maart 2019: de brandkraan die ligt tussen de oprit van Retselseweg 6 en 8 is niet zichtbaar, er ligt aarde overheen. Vraag aan de gemeente is of deze brandkraan er nog ligt?**

**Voor de poort van auto Roels ligt een brandkraan, deze is reeds verzakt.**

### **Dageraad**

Er is al meerdere malen melding gemaakt van een auto die in de bocht bij Cranen parkeert. Dit levert gevaarlijke situaties op. De politie gaat ter plaatse om met de eigenaar van de auto te spreken.

**5 maart 2018: de wijkagent pakt dit op.**

**26 oktober 2018: situatie is ongewijzigd. Vraag aan de wijkagent om dit op te pakken.**

**11 maart 2019: staan meerdere auto's en een oplegger geparkeerd. Tijdens de schouw licht de wijkagent toe dat er in die bewuste bocht geen gevaarlijke situatie bestaat, maar wel een ongemakkelijke. Het is aan de weggebruikers om hier extra op te letten.**