

SCHOUWVERSLAG Werkgroep KVO-B Kleinwijk

Datum: 16 november 2022

Schouwverslag avondschouw 16 november 2022

Over het algemeen ziet het er netjes uit.

Bij Laser Techniek Nederland liggen teveel pallets te dicht bij het pand. Melding maken bij ondernemer of brandweer hiervan? **Actie KVO.**



Aan het eind van de Noorderbaan ter hoogte van de woning is een brandput paal omgestoten (zie afbeelding). Melden via de daarvoor bestemde routes, klantcontactcentrum of [melding openbare ruimte](#). **Actie KVO.**

Ton zegt dat er nog steeds geparkeerd wordt langs de Noorderbaan ondanks beide



verbodsborden aan het begin van de straat. Op het moment van de schouw staat er ook een grote container met pallets geparkeerd. Hij zegt dat het misschien helpt als er halfweg de weg ook nog borden in de berm staan met de voorkant richting de weg.

Bij de rotonde (vanaf de A50 naar de Noorderbaan) is nog geen vervanging voor de wilgenhaag. Zie notulen voor probleem en voorgestelde oplossing. **Actie René.**

Schouwverslag dagschouw 11 april 2022

Bij de rotonde aan de Noorderbaan was een haag van wilgentakken geplaatst zodat het woonhuis aan de Noorderbaan geen last had van de lichten van auto's in de avonduren. Deze haag is aan vervanging toe.

Renee geeft het door aan de betreffende afdeling van de gemeente. Deze verleent opdracht aan Langenhuizen plant.